「鯉魚潭水庫景山水力發電計畫環境調查評析」環境監測工作

112年第2季監測成果摘要 監測計畫內容 成果摘要 河川水文 一、執行情形 一、項目: 測站 鯉魚潭水庫 水位、流量、雨量。 項目、日期 二、地點: 蒐集彙整鯉魚潭水庫管理局自動監測資 水位、流量、雨量 鯉魚潭水庫。 三、頻度: 二、監測值 自動監測資料。(詳請見 測站 執行情形說明) 鯉魚潭水庫 項目、監測值 274.33~293.64 水位(m) 流量(cms) $0.72 \sim 38.78$ 295.0~312.0 雨量(mm) 三、摘要 每日水位介於 274.33~293.64m 之間;每日流量介於 0.72~38.78 cms 之間; 月累積雨量介於 295.0(6 月)~312.0(4 月)mm 之間。 河川水質 一、項目: 一、執行情形 水溫、濁度、溶氧量、 生化需氧量、pH、懸浮 固體、氨氮、總氮、總 磷、磷酸鹽、硝酸鹽、 大腸桿菌群。 二、地點:

鯉魚潭水庫取水口附 近、景山電廠尾水出口 下游,共2站。

三、頻度:

每季監測1次。

測站	鯉魚潭水庫	景山電廠
項目、日期	取水口附近	尾水出口下游
水溫、濁度、溶氧量、生化 需氧量、pH、懸浮固體、氨 氮、總氮、總磷、磷酸鹽、 硝酸鹽、大腸桿菌群	112 年 05	5月09日

二、監測值

測站	鯉魚潭水庫	景山電廠
項目、監測值	取水口附近	尾水出口下游
水溫(℃)	25.3	22.3
pН	6.9	6.7
溶氧量(mg/L)	9.8	8.1
生化需氧量(mg/L)	<1.0	1.1
懸浮固體(mg/L)	4.1	5.0
濁度(NTU)	2.7	3.6
硝酸鹽(mg/L)	2.29	< 0.100(0.080)
氨氮(mg/L)	0.01	0.03
總氮(mg/L)	0.10	0.61
正磷酸鹽(mg/L)	0.014	0.017
總磷(mg/L)	0.048	0.046
大腸桿菌群(CFU/100mL)	10	180

三、摘要

鯉魚潭水庫取水口附近、景山電廠尾水出口下游測站之生化需氧量測值為<1.0、1.1mg/L,部分測值超出甲類水質標準(1.0 mg/L 以下);總磷測值為 0.048、0.046mg/L,均超出甲類水質標準(0.02mg/L 以下);大腸桿菌群測值為 10、180 CFU/100mL,部分測值超出甲類水質標準(50 CFU/100mL 以下)。景山計畫已取得電業執照(111 年 9 月 30 日經授能字第 11100205610 號),故施工期間之監測調查至 111 年 12 月止。本季監測調查為運轉期間之監測調查。由本季河川水質調查結果顯示,上游背景站(鯉魚潭水庫取水口附近)之總磷等項目測值即較為偏高與超出法規標準;而景山電廠尾水出口下游測站之總磷測值偏高,主要係受到上游背景站(鯉魚潭水庫取水口附近)影響。另景山電廠尾水出口下游測站之大腸桿菌群測值偏高,主要係受到十分坑溪(大腸桿菌群測值為 2,700 CFU/100mL)匯入之影響,也因此導致本測站生化需氧量測值較為偏高,顯示為當地背景環境因素所致。

河川生態

一、項目:

植物性浮游生物、動物 性浮游生物、底棲生物 及魚類。

二、地點:

鯉魚潭水庫取水口附近、景山電廠尾水出口 下游,共2站。

三、頻度:

每季進行 1 次採樣調查。

一、執行情形

測站 項目、日期	鯉魚潭水庫 取水口附近	景山電廠 尾水出口下游
植物性浮游生物、動物性浮游生物、	112年05	
底棲生物及魚類	,	•

二、監測結果

1.植物性浮游生物

測站	鯉魚潭水庫	景山電廠
項目、監測值	取水口附近	尾水出口下游
總豐度(x10³ Cells/L)	393	71
優勢藻屬	顫藻屬	多甲藻屬

2.動物性浮游生物

測站	鯉魚潭水庫	景山電廠
項目、監測值	取水口附近	尾水出口下游
總豐度(ind./L)	25	70
優勢種	極樂吻鰕虎	臺灣石鮒

3. 魚類

測站 項目、監測值	鯉魚潭水庫 取水口附近	景山電廠 尾水出口下游
隻	28	41
優勢種	極樂吻鰕虎	臺灣石鮒

4.底棲生物

······································		
測站	鯉魚潭水庫	景山電廠
項目、監測值	取水口附近	尾水出口下游
隻	127	42
優勢種	日本沼蝦	石田螺

三、摘要

本季調查結果顯示,植物性浮游生物共發現5門30屬46種,動物性浮游生物共發現5門7綱18種,魚類共發現2目4科13種,底棲生物共發現4目6科7種。